KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Nr otworu: 1

Zał. nr:2.1

Temat: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukowsko, gmina Bukowsko, powiat sanocki, województwo podkarpackie

Wiercenie ręczne sondą penetracyjną

Rzędna: 403,809 mnpm

Data wyk.: 2021-10-23

wsp. otworu: x=5483094.879, y=7576803.923

SKALA: 1:100

głęb. zw. wody [mppt]	głębokość [mppt]	profil litologiczny	przelot [m]	Opis litologiczny [barwa]	symbol gruntu	wilgotność	liczba wałeczkowań	stan gruntu	geneza i stratygrafia	nr wartswy geotechnicznej	BN-72/8932-01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
otwór suchy	1,0		0,50	nasyp niebudowlany (glina+cegła) [brązowa]	-	-	-	-	-	-	-
			0,60	piasek glinisaty // piaskiem średnim [szaro/rdzawo/brązowa]	Pg//Ps	w	0/0	tpl	Q	IIIb	II
			0,30	glina pylasta zwięzła [szaro-brązowa]	Gπz	w	2/1	tpl			
			0,40	piasek glinisaty // piaskiem drobnym [brązowa]	Pg//Pd	w	0/0	tpl			
	2,0		0,70	zwietrzelina gliniasto-ilasta (piasek gliniasty//gliną pylastą zwięzłą + okr.łupka) [brązowa//kremowa]	KWg(Gπz//πp) //SM(Ł//Pc)	s	0/-	pzw	Pg	IV / V	III-IV
	3,0			Brak postępu wiercenia - prawdopodobny strop skały miękkiej łupkowej silnie zwietrzałej							
	4,0										

Nadzór geologiczny: mgr inż. Dominik Mach upr. geologiczne kat. VII 1729

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Nr otworu: 2

Zał. nr:2.2

Temat: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukowsko, gmina Bukowsko, powiat sanocki, województwo podkarpackie

Wiercenie ręczne sondą penetracyjną

Rzędna: 397,242 mnpm

Data wyk.: 2021-10-23

wsp. otworu: x=5483121.856, y=7576900.850

SKALA: 1:100

głęb. zw. wody [mppt]	głębokość [mppt]	profil litologiczny	przelot [m]	Opis litologiczny [barwa]	symbol gruntu	wilgotność	liczba wałeczkowań	stan gruntu	geneza i stratygrafia	nr wartswy geotechnicznej	BN-72/8932-01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
otwór suchy	1,0		1,10	nasyp niebudowlany (glina+cegła) [brązowa]	-	-	-	-	-	-	-
			0,40	pył piaszczysty//piasek drobny [brązowa//szara]	πp//Pd	w	1/0	tpl/pzw	Q	IIIb	II
	2,0		0,70	zwietrzelina gliniasto-ilasta (piasek gliniasty//gliną pylastą zwięzłą + okr.łupka) [brązowa//kremowa]	KWg (Gπz//πp)	w	1/2	tpl	Pg	IV	III
			0,30	Brak postępu wiercenia - prawdopodobny strop skały miękkiej łupkowej silnie zwietrzałej	KWg(Gπz//πp) //SM(Ł//Pc)	s	0/-	pzw		V	III-IV
	3,0										
	4,0										

Nadzór geologiczny: mgr inż. Dominik Mach upr. geologiczne kat. VII 1729